附件

2022年四季度建筑施工安全“滚动式”排查典型案例

一、朗朗文化信息产业园二期（开发区）

建设单位：金华普渡文化产业发展有限公司，项目负责人：徐毓军

施工单位：浩龙建设集团有限公司，项目经理：曹日清

监理单位：浙江永安工程咨询公司，总监：陈文伟

“一体化”机械安装单位：浙江金华永恒机械设备有限公司。

主要问题：1、1#塔机标准节螺栓多处松动；2、卸料平台、多塔作业方案等审批手续错误或不齐全；3、超危大高支模架方案交底区域和内容不齐全；4、现场支模架体系与方案不符，支模架局部与外架连接，搭设不规范；5、脚手架搭设不及时，未跟上主体结构。

二、浙江辉辉工贸股份有限公司5#厂房项目（金东区）

建设单位：浙江辉辉工贸股份有限公司，项目负责人：王小正

施工单位：金华实地建设有限公司，项目经理：沈楚阳

监理单位：浙江山君工程管理有限公司，总监：周涛

主要问题：1、物料提升机一层处未设置层门，上限位失效；2、屋面脚手架未超过屋面1.5米，炮台脚手架连墙件缺失；3、楼梯围护栏杆水平杆缺失，防护棚立杆缺失；4、危大模板方案无盘扣施工工艺；5、安全通道防护棚由外架伸出长宽度不足，安全性不足；6、外架立杆悬空；部分扫地杆长度不足。

三、澄庐花园二期（婺城区）

建设单位：金华雅郡置业有限公司，项目负责人：黄堂瑞

施工单位：浙江中钦建设有限公司，项目经理：金云龙

监理单位：绍兴市建工咨询监理有限公司，总监：程松涛

主要问题：1、塔基积水，起重臂前端一处小车缓冲块缺失，操作手柄安全锁失效；2、地下室顶板支模架搭设与方案不符；3、普通钢管与盘扣混搭，使用水平横杆悬挑作梁支撑。4、外架连墙件连在临边防护栏杆上；5、危大专项方案手续不全；6、监理对专项方案审查不严，对危大工程验收未按方案执行。

四、浙江陆晟纺织有限公司检验车间二（兰溪市）

建设单位：浙江陆晟纺织有限公司，项目负责人：邵友平

施工单位：浙江展达建设有限公司，项目经理：诸葛浩

监理单位：义乌市正信建设工程监理有限公司，总监：吴纯洁

主要问题：：1、三层楼面支模架高度 5.2m，未按规定使用盘扣支模架；2、三层楼面梁，梁截面 450*1200，系超限梁，未按规定组织专家论证；3、屋顶梁支模高度 8m，系超高支模架，未按规定组织专家论证。

五、浙江福达工贸有限公司年产 10 万樘防盗门建设项目 2#厂房（永康市）

建设单位：浙江福达工贸有限公司，项目负责人：胡冠群

施工单位：金华市腾洋建设有限公司，项目经理：周小成

监理单位：浙江浙坤工程管理有限公司，总监：田巍

主要问题：1、外脚手架危大部分，双立杆内侧立杆未设置；2、悬挑卸料平台搭设未按方案执行；3、16-18/A-F 轴顶层支模高度 5.2m，未按要求采用盘扣式支模架，未编制专项方案；4、施工升降机未验收即投入使用。

六、义乌高新区高塘路与好派路交叉口东北侧地块项目（义乌市）

建设单位：义乌锦华商博置业有限公司，项目负责人：朱敏

勤

施工单位：浙江舜江建设集团，项目经理：王亚健

监理单位：浙江宝辉工程管理公司，总监：葛镇炜

维保单位：浙江锦娴起重设备安装公司

主要问题：1、3#塔吊起重机绳筒钢丝绳排列不整齐；2、断接保护器被短接 3、90%力矩限位失效。

七、横店影视城广州街香港街二期转型天澜阁改造项目（东阳市）

建设单位：浙江横店影视城有限公司，项目负责人：吴云飞

施工单位：浙江磐安九和建设有限公司，项目经理：陈晓萍

监理单位：东阳市横店监理公司有限公司，总监：吴鑫

主要问题：1、未严格按施工方案搭设脚手架；2、监理单位未按要求组织对危大工程的巡视检查；3、监理单位未编制危大工程专项实施细则；